

安全データシート

Tough V3 Photoreactive Resin for Form 1+, Form 2

1. 化学品及び会社情報

製品名 : Tough V3 Photoreactive Resin for Form 1+, Form 2
 製品コード : データなし。
 製品タイプ : 液体。

推奨用途及び使用上の制限

意図される使用 : フォームラプズプリンター「フォーム1+」「フォーム2」用。

供給者/ 製造者 : Formlabs, Inc.
 35 Medford Street, Suite #201
 Somerville, MA
 USA
 電子メール: sds@formlabs.com

緊急連絡用電話番号 (受付時間) : 電話番号(北米) +1 800 255 3924
 国際電話番号(世界各国) +01 813 248 0585
 (24/7)

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : 皮膚刺激性 - 区分2
 眼刺激性 - 区分2A
 皮膚感作性 - 区分1
 水生環境有害性(長期間) - 区分3

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字



注意喚起語 : 警告
 危険有害性情報 : H319 - 強い眼刺激。
 H315 - 皮膚刺激。
 H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
 H412 - 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

安全対策

: P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。
 P273 - 環境への放出を避けること。
 P261 - 蒸気の吸入を避けること。
 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
 P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

応急措置

: P302 + P352 + P362+P364 - 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
 P333 + P313 - 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の手当てを受けること。
 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。

保管

: 該当せず。

廃棄

: P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。

